Setembro/2020



RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S/A PBA – PROJETO BÁSICO AMBIENTAL PCH BANDEIRANTE

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (obras civis)

Relatório de Monitoramento Ambiental

Elaboração:







SUMÁRIO

1.	IDE	INTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSULTORA	4
	1.1.	EMPREENDEDOR	4
	1.2.	EMPRESA CONSULTORA	4
2.	INT	RODUÇÃO	5
	2.1.	OBJETIVOS	5
3.	MA	TERIAL E MÉTODOS	6
	3.1.	ÁREA DE ESTUDO	6
4.	RE	SULTADOS E DISCUSSÃO	6
5.	СО	NCLUSÃO	. 12
6.	RE	FERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	. 13
7.	EQ	UIPE TÉCNICA	. 14





INDÍCE DE FIGURA

Figura 1. Imagem de satélite ilustrando o reservatório do futuro empreendimento PCH Bandeirante em trecho do rio Sucuriú, Munícipio de Chapadão do Sul e Água Clara, MS. Fonte: Google Earth, 2020
Figura 2. Área destinada ao canteiro de obras e ínicio de mobilização em 2018 Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2018
Figura 3. Área destinada ao canteiro de obras em 2018 (A) e área durante o processo de desmobilização em 2019 (B). Fonte: Rio Água Clara Energia, 2018 e 2019
Figura 4. Vistoria realizada em Dezembro de 2019. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2020
Figura 5. Vistoria realizada em Janeiro de 2020. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2020
Figura 6. Vistoria realizada em Junho de 2020. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2020





1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSULTORA

1.1. Empreendedor

Rio Água Clara Energia S/A

CNPJ nº. 15.743.124/0001-34

Endereço

Rodovia MS 320, s/n – Zona Rural, CEP: 79.560-000

Água Clara - Mato Grosso do Sul

Coordenadas geográficas:

19°31'43"S de Latitude e 52°31'11"W Longitude.

Endereço para Correspondência:

A/C Lígia Rocha Guedes

Avenida Rubens de Mendonça, n. 2000, s/1.208, Ed. Centro Empresarial Cuiabá,

Bosque da Saúde.

Cuiabá - Mato Grosso

CEP: 78.050-000 Telefone: (65) 3363-6565

Licença Vigente

Licença de Operação n°190/2019, processo n°71/401510/2019

1.2. Empresa Consultora

Samorano Consultoria Ambiental EIRELI

CREA no. 6.286 D/MS

CNPJ nº. 07.315.354/0001-74

www.samorano.com.br

Endereço para Correspondência:

Avenida Centaurea, 50 – Bairro Cidade Jardim

Campo Grande - Mato Grosso do Sul

CEP: 79.040-711 Telefone: (67) 3029-6370

Wagner Henrique Samorano Diretor

Engenheiro Agrônomo CREA: 2.584 D/MS

Engenheiro de Segurança do Trabalho

E-mail: wagner@samorano.com.br





2. INTRODUÇÃO

São definidas como Áreas Degradadas aquelas que após distúrbio resultante de processos antrópicos tiveram anulados os seus meios de regeneração natural, e somente com intervenção humana será realizada a sua recuperação (CARPANEZZI et al. 1990). Essa definição enquanda a área destinada ao canteiro de obras da PCH Bandeirante, município de Chapadão do Sul/MS, que após sofrer intervenções construtivas, foi necessária à sua recuperação e formação de pastagem.

A preservação e a restauração de áreas de vegetação herbácea/arbustiva e suas conexões com fragmentos florestais remanescentes na paisagem é uma estratégia de grande importância na manutenção do fluxo gênico de espécies animais e vegetais, devido à formação de corredores para a biota regional, à manutenção e conservação dos recursos hídricos e ao auxílio à estabilidade de terrenos. Uma vez recuperadas todas as áreas que já sofreram algum processo de degradação, elas podem se tornar corredores ecológicos da paisagem, interligando a maioria dos fragmentos florestais (MACEDO, 1993).

Esse relatório refere-se às atividades do primeiro ano de operação da PCH Bandeirante, que engloba o segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, para o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (obras civis), desenvolvido nas áreas de influência da PCH Bandeirante – em atendimento à Licença de Operação n°190/2019, processo nº 71/401510/2019.

2.1. Objetivos

Planejar as ações do PRAD, considerando o encerramento das atividades, a remoção das estruturas e o processo de recuperação da área;

Garantir o sucesso no processo, com estabilidade da área e início do plantio de pastagem;

Identificação e direcionamento de eventuais ações necessárias para garantir estabilidade da área e o início do processo de revegetação.





3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de Estudo

O empreendimento está localizado na MS-316, s/n, nas coordenadas geográficas: 19°31'43" S de Latitude e 52°31'11" W de Longitude. Situado nos municípios de Chapadão do Sul e Inocência, distante 122 km e 82 km da sede dos municípios e 360 km da capital do Estado, Campo Grande.

O acesso, partindo do município de Chapadão do Sul, pode ser feito pela Rodovia Estadual MS-306, por 9 km, até a conversão para a MS-320, sentido distrito de Pouso Alto (Figura 1).



Figura 1. Imagem de satélite ilustrando o reservatório da PCH Bandeirante em trecho do rio Sucuriú, Munícipio de Chapadão do Sul e Água Clara, MS. Fonte: *Google Earth*, 2020.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A desmobilização do canteiro de obras da PCH Bandeirante foi iniciada em setembro e finalizada em dezembro de 2019. Durante este processoo correram atividades de retirada das estruturas provisórias (escritório, alojamento, refeitório, centrais industriais, oficinas, redes de energia elétrica e outros), retorno dos equipamentos às suas origens, e reconstituição original da área utilizada, que neste caso foi a recompondo de pastagem.





Histórico de uso da área

O ínicio do processo de mobilização do canteiro de obras deu-se em 2018, na área da Fazenda Santa Stella que era destinda à pecuária, sendo caracterizada como área antrópica – pastagem (Figura 2).



Figura 2. Área destinada ao canteiro de obras e ínicio de mobilização em 2018. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2018.

Desmobilização do canteiro de obras

Toda a estrutura do canteiro (Figura 3A) foi utilizada por 20 meses englobando todo o período construtivo da PCH Bandeirante. Para a recuperação da área, primeiramente houve a remoção das estruturas do canteiro (Figura 3B e C).











Figura 3. Área destinada ao canteiro de obras em 2018 (A), área durante o processo de desmobilização em 2019 (B) e a área desmobilizada (C). Fonte: Rio Água Clara Energia, 2018 e 2019.

Após a desmobilização houve o levantamento da parcela real degradada, o que gerou dados para a definição de cortes e aterros, implantação de estruturas de drenagem e conservação do solo, buscando a conformação do terreno em harmonia com a área entorno (Figura 4).







Figura 4. Vistoria realizada em Dezembro de 2019. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2020.

A reconformação da área degradada dos acessos provisórios não teve grandes intervenções, considerando já terem sido implantadas as estruturas necessárias à sua estabilização durante as obras. A principal intervenção para recuperação dos acessos foi a descompactação do solo, fator que torna limitante o estabelecimento da vegetação utilizada para promoção da cobertura do solo.





Plantio de espécies forrageiras

A etapa seguinte da recuperação da área onde estava o canteiro de obras, foi a revegatação, sendo neste caso de vegetação gramínea. A revegetação foi realizada de forma mecânica, através de cortes no terreno com plantio direto, com objetivo de promover uma rápida cobertura vegetal e estabilidade do ambiente em recuperação (Figura 5).

Foram utilizadas espécies forrageiras já radicadas na região, que somam os atributos necessários para a rápida formação da cobertura vegetal e a estabilização do solo.



Figura 5. Vistoria realizada em Janeiro de 2020. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2020.

Monitoramento

Após a preparação do solo e revegetação, foram realizados os monitoramentos na área para verificar se a recuperação de fato havia ocorrido com sucesso, assim como se havia surgido algum foco de processo erosivo. Depois de





quatro meses de monitoramento, a área foi considerada recuperada, não apresentando nenhum indício de processo erosivo e com a cobertura vegetal da espécie de forrageira cobrindo toda a área.

Sendo assim, com a área completamente recuperada às suas característas originais antes do uso como canteiro de obras da PCH Bandeirante, em junho de 2020, a mesma foi entregue ao proprietário, voltando a pertencer à Fazenda Santa Stella (Figura 6).



Figura 6. Vistoria realizada em Junho de 2020. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental, 2020.





5. CONCLUSÃO

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (obras civis) teve como intuito a recuperação da área utilizada como canteiro de obras e acessos internos, durante a fase de instalação da PCH Bandeirante. Durante o segundo semestre de 2019 a área do canteiro começou a ser desmobilidaza, seguida pela recuperação do solo para que fosse então plantada espécie de gramínea para recuperar a cobertura original do solo da área anterior ao canteiro. A área foi totalmente recuperada e em junho de 2020, a área que faz parte da Fazenda Santa Stella foi entregue ao proprietário.

Sendo assim, como a finalidade do referido programa é a recuperação da área e a entrega da mesma para o proprietário, entende-se que o mesmo esteja concluído.





6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MACEDO, A.C. Revegetação matas ciliares e de proteção ambiental. São Paulo: Fundação Florestal. 1993.
- NAVE, A.G. Banco de sementes autóctone e alóctone, resgate de plantas e plantio de vegetação nativa na Fazenda Intermontes, município de Ribeirão Grande, SP. Tese (Doutorado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Piracicaba: 2005. 218p.
- RODRIGUES, R.R.; GANDOLFI, S. Conceitos, tendências e ações para recuperação de fl orestas ciliares. In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO-FILHO, H. de F. (eds.). Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP, 2004. p. 235-247.





CREA: 2.584 D/MS

7. EQUIPE TÉCNICA

Kamilla Costa Mecchi

Bióloga CRBio: 89482/01-D

Mestre em Ciências Ambientais e Sustentabilidade

Agropecuária

Luciana Guedes Pereira

Bióloga CRBio: 32557/02-D

Mestre em Ecologia Doutora em Biologia

Pós-Doutorado em Biogeografia

Wagner Henrique Samorano

Engenheiro Agrônomo Engenheiro de Segurança do Trabalho Especialista em Gestão e Planejamento Ambiental

Apoio Técnico

Eduardo Ferreira Diniz

Engenheiro Ambiental





8. ANEXOS

20/01/202

		ART	 Anotação de Responsat 	oilidade Técnica			
		Serviço	Público Feder	ral			
CONS	ELHO FED	ERAL/CRBIO	- CONSELHO F	REGIONAL	DE BIOLOGIA		
ANOTA	ÇÃO DE R	ESPONSABI	LIDADE TÉC	NICA - AR	1-ART Nº: 2020/00381		
			ONTRATADO				
2.Nome: KAMILLA (COSTA MECCHI		UNIKATADO	3 Pegistro no	CRBio: 089482/01-D		
4.CPF: 025.240.451		-mail: kmilla mecchi@	hotmail com	5.Registro no	6.Tel: (67)3026-2455		
7.End.: CAXAMBU 1		-mail. Kimila_mecchie	mouriali.com	8.Compl.:	0.161. (07)3020 2 133		
9.Bairro: SAO FRAN	127.75%	Cidade: CAMPO GRAN	DE	11.UF: MS	12.CEP: 79118-030		
9.Bairro: SAO FRAN	icisco po.		ONTRATANTE	11.01.143	12.027.79110 030		
A DAMODA	NO CONCLUTORI	A AMBIENTAL EIRELI	JNIKATANIE				
			CCPF / CGC / CNPJ: 07.3	315 354/0001-74			
14.Registro Profission 16.End.: AVENIDA		13		313.334/0001 / 4			
17.Compl.:	CENTAUREA 30	18.Bairro: CIDAD	F 1ADDIM	19.Cidade: CAMPO	GRANDE		
	CEP: 79040-711		ntato@samorano.com.bi		AND STATE OF THE S		
20.0F; M5 21.	CEP. 79040-711		IVIDADE PROFIS		COMILIE		
23.Natureza : 2. Oc	unação do cargo/		IVIDADE PROFIS	SIONAL			
Cargo/função que							
24.Identificação :	BIÓLOGA						
		ho: CHAPADAO DO SU	L		26.UF: MS		
27.Forma de partici	pação: EQUIPE		28.Perfil da equipe: B		EIRO AGRÔNOMO,		
29.Área do Conheci	mento: Botânica:	Ecologia: Zoologia:	ENGENHEIRO AMBIEN 30.Campo de Atuação				
29.Area do Conneci	mento: botamea,	Ecologia, Ecologia,					
CHAPADÃO DO SII E ÁGI	ORAÇÃO DE RELATÓRIO JA CLARA: COMUNICAÇÃ RESTRE (HERPETO, MAS	S EM ATENDIMENTO AO PRO ÃO SOCIAL;QUALIDADE DAS TO F AVIFAUNA):MONIT. DA	GRAMA BÁSICO AMBIENTAL(PB ÁGUAS SUPERFICIAIS: COMUNI	BA),PCH BANDEIRANTE, F DADES AQUÁTICAS: ICTI	NTAL(AA), PARA MANEJO DE FAUNA IN RIO SUCURIÚ, MUNICÍPIOS DE OPLÂNCTON; MONIT. DO NÍVEL DE APP; GERMOPLASMA;PREVENÇÃO E		
32.Valor: R\$ 3.500,		3.Total de horas: 44	34.Início	o: JAN/2020	35.Término: JAN/2024		
		36. ASSINATUR	AS		37. LOGO DO CRBio		
	Declaro sere	m verdadeiras as in	formações acima				
. 1	Data: 2010 Mara do Profissional	Ass	inatura e Carimbo do Co Wagner Henry Guesanso Distor	тапо	CRBio-01		
Declaramos a co	nclusão do traball icitamos a devida	IXA POR CONCI no anotado na presen BAIXA junto aos arqui	te ART,	LICITAÇÃO DE	BAIXA POR DISTRAT		
	CRBio Assin	atura do Profissional	Data: /	/ Ass	sinatura do Profissional		
Data: / /	ASSILI	active do i rollosional	Duta. /	,			
Data: / /	Assinatura	e Carimbo do Contrat	Data: /	/ Assinatura e	e Carimbo do Contratante		
I							

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS NÚMERO DE CONTROLE: 4971.6540.7481.8422

OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br

https://portal.crbio01.gov.br/scripts/art.dll/login





20/01/2020

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

CON	SELHO FE			Público CONSE			AL DE B	BIOLOGIA
	ÇÃO DE							1-ART Nº: 2020/00372
			CC	ONTRATAI	00			
2.Nome: LUCIANA	GUEDES PEREI	RA				3.Regist	ro no CRBio	: 032557/01
4.CPF: 932.006.84	14-53	5.E-mail: lucia	ana@gpereira	a.bio.br				Tel: (67)3029-6370
7.End.: CENTAURI	EA 50					8.Comp		
9.Bairro: CIDADE	JARDIM :	10.Cidade: CA	MPO GRAND	DE		11.UF: I	MS 12.0	CEP: 79040-711
			CO	NTRATAN	TE		10000	
13.Nome: SAMOR	ANO CONSULTO	RIA AMBIENT	AL	1,1,1,0,0,00,000,000				
14.Registro Profiss				CPF / CGC / C	NPJ: 07.	315.354/0001	-74	
16.End.: AVENIDA							808	
17.Compl.:			irro: CIDADE	JARDIM		19.Cidade: C	AMPO GRAN	IDE
TOTAL TO THE REAL PROPERTY.	1.CEP: 79040-71			Park a Marcal Land	no.com h	or / www.samo		
20,01,110				IVIDADE F				
estudos/projetos o 24.Identificação :	le pesquisa e/ou BIÓLOGA	outros serviç	os;		Realizaç	,ao de consulo	orias/assess	orias técnicas; Supervisã
25. Município de Re	3	West of the least that the least the						26.UF: MS
DE CHAPADÃO DO SUL I MONIT. DO NÍVEL DE Á	cimento: Ecolog iria: ELABORAÇÃ ECUÇÃO E ELABORAÇÃ E ÁGUA CLARA: GESTÃ GUA SUBT.;FAUNA TEI	ÃO DE PROPOSTA ÃO DE RELATÓRI ÃO AMBIENTAL;CC RRESTRE; MONIT	TÉCNICA AMBIE OS EM ATENDIM DMUNICAÇÃO SO	30.Campo d	BTENÇÃO	AS SUPERFICIAIS;	AMBIENTAL(AA) PARA MANEJO DE FAUNA NTE, RIO SUCURIÚ, MUNICÍPIOS AQUÁTICAS; ICTIOPLÂNCTON; A; PREVENÇÃO E CONTROLE DE
32. Valor: R\$ 11.20		33.Total de h	oras: 200		34 Iníci	o: JAN/2020	35 Té	rmino: JAN/2024
32. Valor. N\$ 11.20	10,00		INATURA	c	J-T,TIIICI	0. JAN/2020	0.000	LOGO DO CRBio
		12.000000000000000000000000000000000000						LOGO DO CRBIO
1			Assin		ta: 26	2		CRBio-01
38. SOLICIT Declaramos a con-	AÇÃO DE Bacclusão do traballitamos a devida CRI	AIXA POR	presente AR aos arquivos ofissional	RT, razão desse	ta: /	/	Assinatura	A POR DISTRATO do Profissional oo do Contratante

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS NÚMERO DE CONTROLE: 8904.1474.1101.2043

OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br

https://portal.crbio01.gov.br/scripts/art.dll/login





Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica -ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO 1320190028896

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

WAGNER HENRIQUE SAMORANO RNP: 1303016206	
Trailer Heimige Grind Original	
Titulo Profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Registro: 2584	
Empresa Contratada: SAMORANO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Registro: 6286	

 2. Dados do Contrato
 CPF/CNPJ: 15.743.124/0001-34

 Contratante: RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S/A
 CPF/CNPJ: 15.743.124/0001-34

 Rua: RODOVIA MS 320
 Bairro: ZONA RURAL
 Número: S/N

 Cidade: CHAPADÃO DO SUL
 UF: MS
 Pals: Brasil

 Contrato:
 Celebrado em: 04/04/2019
 CEP: 79.560-000

 Valor: R\$ 7.500,00
 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA
 Vinculado à ART:

 Ação Institucional:
 Vinculado à ART:
 Vinculado à ART:

Logradouro	Bairro	Número Complemento	Cidade	UF	País	Сер	Coordenada
RODOVIA MS 320	ZONA RURAL	S/N	CHAPADÃO DO SUL	MS	BRA	79.560-000	019º31'43.00" S 052º31'11.00" O
Data de Inicio: 04/04/2019		Previsão Término: 05/04/2021		Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA	Prop	orietário: RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S/A		CPF/CNF	J: 15.74	3.124/0001-34	

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade Unidade	THE RESERVE
Meio Ambiente - Gest	tão Ambiental				
Consultoria		de estudos ambientais		1,0000	UNIDADES
	Após a	conclusão das atividades técnicas o profissional de	verá proceder a baixa desta ART		

Acossibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

04.661.292/0001-64 - IEMS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Compo Grande - MS

Local

511.420.909-49 - WAGNER HENRIQUE SAMORANO

15.743.124/0001-34 - RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S/A

Www.creams.org.br creams@creams.org.br

www.creams.org.br creams@creams.org.br creams@creams.org.br let: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 fax: (67) 3368-1000